

Asiakaskokemus: Palvelutalo



KOHDE:

Salon Palvelutalosaatiö sr
Salo



ONGELMA:

Omien asukkaiden lisäksi tiloissa käy lounasaikaan myös palvelutalon ulkopuolisia ihmisiä. Yleisten tilojen hygieniasta huolehditaan erityisen tarkasti, jotta vanhusten hyvinvointi voidaan taata.



RATKAISU:

Ruokalinjaston ja salaattipisteen yhteydessä olevat perinteiset loisteputket vaihdettiin antimikrobisiin ANTiBAC AiRTUBE LED-valoputkiin, joiden valo on väriiltään puhtaanvalkoista. Ratkaisua tehostetaan katalyysipinnoituksella, joka tehtiin linjastojen lisäksi kriittisimpiin kontaktipintoihin, kuten keittiötasoihin ja ovien kahvoihin.

HYÖTY:

”Näillä toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvointiin ja hygieniaan tiloissamme. Puhtaanvalkoiset valot tuovat ruuan esillepanoon oikean valon ruokalinjastossa ja näin ruokien aidot värit pääsevät näkyviin. Katalyysipinnoitus auttaa bakteerien leviämisen ehkäisemisessä kosketuskohdissa, linjastossa ja ovenkahvoilla.”

- Liisa Mäkinen, toimitusjohtaja